



**בקרת איכות
2021**

כל טיפה בדוקה

תאגיד מי שמש עושה הכל על מנת שמי הברז שלכם יהיו באיכות מירבית. לפניכם מוגשת טבלת תוצאות הניטור לשנת 2019. **100% נקי.**

סוג הדגימות	מספר הדגימות שתוכננו	מספר הדגימות שבוצעו עפ"י תכנית	אחוז ביצוע	מספר הדגימות שבוצעו בסה"כ	מספר דגימות חריגות לאחר בדיקה חוזרת	מספר דגימות חריגות	טווח תוצאות
איכות מיקרוביאליות	701	697	99.4%	699	2	0	
כלור	701	697	99.4%	699	2	0	0.2-0.6 מג"ל (0.1-0.5 מג"ל)
עכירות (יע"ב)	701	697	99.4%	699	2	0	יע"ב (רמה מירבית מותרת 1 NTU)
פלואוריד	8	4	50%	4	0	0	0.10-0.20 מג"ל (רמה מינימלית מותרת 1.7 מג"ל)
טריהלומתאנים	2	2	100%	2	0	0	0.001-0.0011 (תקן 0.1 מג"ל)
חומצות	18	17	94.44%	17	0	0	2-22 מק"מ"ל (תקן 10 מק"מ"ל)
	18	17	94.44%	17	0	0	0 (תקן 1.4 מג"ל)
	18	17	94.44%	17	0	0	0-0.6 (תקן 1 מג"ל)



**מוקד השירות 24 שעות:
1-800-84-8888**

בברכה, מרכז השירות
תאגיד 'מי שמש'

מי שמש, זורמים עם התושבים

www.m-sms.co.il
חפשו אותנו בפייסבוק

