



**בקרת איכות
2018**

כל טיפה בדוקה

תאגיד מי שמש עושה הכל על מנת שמי הברז שלכם יהיו באיכות מירבית. לפניכם מוגשת טבלת תוצאות הניטור לשנת 2018. **100% נקי.**

סוג הדגימות	מספר הדגימות שתוכננו	מספר הדגימות שבוצעו עפ"י תכנית	אחוז ביצוע	מספר הדגימות שבוצעו כסה"כ	מספר דגימות חריגות לאחר בדיקה חוזרת	מספר דגימות חריגות	טווח תוצאות
איכות מיקרוביאליות	701	695	99.1%	696	3	0	
כלור	701	695	99.1%	696	0	0	0.1-0.6 מג"ל (0.1-0.5 מג"ל)
עכירות (יע"ב)	701	695	99.1%	696	0	0	יע"ב (רמה מרבית מותרת 1 NTU)
פלוואריד	10	4	40%	4	0	0	>0.15 מג"ל (רמה מרבית מותרת 1.7 מג"ל)
טריהלומתאנים	2	2	100%	2	0	0	0.0007-0.0013 מג"ל (תקן 0.1 מג"ל)
חומצות	20	23	100%	23	1	0	<16 מק"ג/ל (תקן 10 מק"ג/ל)
	20	23	100%	23	0	0	0-0.179 (תקן 1.4 מג"ל)
	20	23	100%	23	0	0	0.02-0.12 מג"ל (תקן 1 מג"ל)



**מוקד השירות 24 שעות:
1-800-84-8888**

בברכה, מרכז השירות
תאגיד 'מי שמש'

מי שמש, זורמים עם התושבים

www.m-sms.co.il
חפשו אותנו בפייסבוק

