



בקרת איכות
2020

כל טיפה בדוקה

תאגיד מי שמש עושה הכל על מנת שמי הברז שלכם יהיו באיכות מירבית. לפניכם מוגשת טבלת תוצאות הניטור לשנת 2019. **100% נקי.**

סוג הדגימות	מספר הדגימות שתוכננו	מספר הדגימות שבוצעו עפ"י תכנית	אחוז ביצוע	מספר הדגימות שבוצעו בסה"כ	מספר דגימות חריגות לאחר בדיקה חוזרת	טווח תוצאות
איכות מיקרוביאליות	595	595	100%	598	4	
כלור	595	595	100%	598	0	0.2-0.6 מג"ל (0.1-0.5 מג"ל)
עכירות (יע"ב)	595	595	100%	598	0	יע"ב (רמה מירבית מותרת 1 NTU)
פלואוריד	8	2	25%	2	0	0.10-0.20 מג"ל (רמה מינימלית מותרת 1.7 מג"ל)
טריהלומתאנים	2	2	100%	2	0	0.001-0.0011 (תקן 0.1 מג"ל)
מחש	20	18*	90%	18	0	עופרת
						נחושת
						ברזל
						0-0.6 (תקן 1 מג"ל)

* שתי הנקודות החסרות בדיוגם מחכות לא היו פעילות



מוקד השירות 24 שעות:
1-800-84-8888

בברכה, מרכז השירות
תאגיד 'מי שמש'

מי שמש, זורמים עם התושבים

www.m-sms.co.il
חפשו אותנו בפייסבוק

